


Glória de Dourados		Profundidade NA (m)				Eng. Responsável: Paulo Bruschi				SPT 01							
		Inicial		6.85		Operador: Paulo Bruschi				Ref.	NBR 6484						
		Final		6.85		Local:		Local do Ensaio:									
		Data da Execução		Inicial		13/10/2021		Glória de Dourados- MS		Corrego Margem direita							
Data Relatório:		Final		13/10/2021													
				14/10/2021													
Cota Ref. RN	Perfil	Profundidade (m)	Total (m)	Nº Golpes										GRÁFICO	Observações		
				1		2		3		1+2		2+3				NSPT	
N.A.			7.83	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	NSPT	cm		
	T	0.00															
	P	1.00	2	15	2	15	2	15	4	30	4	30					0,00 a 1,90 - Areia siltosa fofa marrom
	P	2.00	2	15	3	15	3	15	5	30	6	30					1,90 a 3,78 - Areia siltosa pouco compacta marrom
	P	3.00	3	15	4	15	4	15	7	30	8	30					3,78 a 5,30 - Areia siltosa fofa marrom
	P	4.00	1	15	1	15	1	15	2	30	2	30					5,30 a 5,84 - Areia siltosa mediamente compacta clara
	P	5.00	4	15	5	15	5	15	9	30	10	30					5,84 a 6,92 - Areia siltosa compacta clara
6.85	P	6.00	12	15	13	15	13	15	25	30	26	30					6,92 a 7,83 - Areia siltosa muito compacta clara
	P	7.00	29	15	30	15	34	15	59	30	64	30					

OBSERVAÇÕES:	LAVAGEM POR TEMPO			T=Trado L=Lavado P=Percussão
	TEMPO	DE	PARA	
	10"			
	10"			

Nº	Descrição das Revisões	Data	Conferido	Data	Aprovado
Execução:		Glória de Dourados - MS			
Data:					
Conferido:		PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAÇÃO A PERCUSSÃO			
Data:					
Aprovado:		Edificação civil			
Data:					
DOC. Nº: 67/100.238/2016			REVISÃO: 0		FOLHA: 1/1